

Содержание

	стр.
1. Содержание	2
2. Введение	2
3. Техническое задание (письмо заказчика)	3
4. Оценка коррозионного состояния трубопроводов	4-5
5. Общие выводы	6

Приложение

	стр.
1. Фотографии	7-8
2. Перечень нормативных документов	9
3. Свидетельство №0004.2-2009-7710060367-П-30 (копия)	10-11

Введение

Настоящее обследование выполнено на основании письма заказчика с целью определения коррозионного состояния трубопроводов системы отопления с лабораторным анализом в подвале жилого дома по адресу: Новоспасский переулок, дом 9, корп. 1